

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro


Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4

## **ARC 200 VRD - Aparat de sudura inverter Intensiv cod 53002**

---

Producator: INTENSIV



**679 lei** (cu TVA)

---

### **Specificatii**

*Tensiune de alimentare :230 V*

*Gama de curent reglat :10-200 A*

*Putere absorbita :9.4 kVA*

*Electrozi utilizabili :1.6-4.0 mm*

*Tensiune in gol :63 V*

*Grad de protectie :IP 21*

*Clasa de izolatatie :F*

*Curent maxim :200 A in 35%*

*Durata activa :118 A in 100%*

*Factor de putere :0.7*

*Dimensiuni :360x230x275 mm*

*Greutate :6.4 kg*

## *Descriere detaliata*

### *Sudeaza INTENSIV cu electrod de 3.25mm in regim non stop!*

- Aparat de sudura MMA si TIG, cu tehnologie Inverter (IGBT) de 40 kHz pentru dimensiune si greutate redusa, si eficienta ridicata.
- Poate fi utilizat cu toate tipurile de electrozi, rutilici, bazici, inox, fonta, dar si in mediu protector, cu argon ( sudura TIG).
- Foarte util datorita greutatii reduse ( 5.2 kg), volum si consum redus.
- permite un reglaj continuu al curentului de sudura cu ajutorul potentiometrului de reglaj.
- amorsare foarte usoara datorita curentului continuu, penetrare foarte buna a materialului si arc de sudura perfect stabil
- compact, usor si modern.
- ciclul de functionare este calculat la 40 grade C.
- cuple conectare 35mm
- este dotat cu ventilator care ii mareste capacitatea de sudura.
- arc force, hot start( amorsare usoara ), anti-stick ( reduce riscul de lipire al electrodului la start ) si Lift Tig ( sudura cu adaos de material si gaz de sudura argon).

*Ciclu sudura MMA 30% : 200 amperi*

*Ciclu sudura MMA 60% : 142 amperi*

*Ciclu sudura MMA 100% : 110 amperi*

*Ciclu sudura TIG 40% : 200 amperi*

*Ciclu sudura TIG 60% : 163 amperi*

*Ciclu sudura TIG 100% : 126.5 amperi*

### **Kit livrare:**

- cutie de carton pentru transport;
- aparat de sudura ARC 200;
- cablu de alimentare de 1.7 ml cu stecher;
- clestele de masa;
- clestele portelectrod;
- 2 cuple DX50;
- cablu masa 2 ml;
- cablu portelectrod 2 ml;
- masca de mana;
- ciocanel cu perie pentru zgura.